


小さいサイズやあまり大きくないサイズ(通常の貼り方)

カッティングステッカーは3層になっています。
台紙・ステッカー本体・透明アプリケーション

ステップ1



まず最初に透明のアプリケーションごととはがします。

その時に必ずステッカー本体が透明アプリケーションに貼り付いている事を確認して下さい。もし貼り付いていない様でしたら透明アプリケーションごと台紙に戻し上部から指などでこすり貼り付かせてください。

ステップ2



お貼りになる場所が決まりましたら、貼ろうと思う場所のホコリ・汚れ・油分などを落とし左右のいずれかからスライドさせる感じで貼り付けます。

この時にステッカー本体に空気が入りやすいので気をつけてください。(透明アプリケーションに空気が入るのは問題ございません)

ステップ3



貼り付けが完了しましたら透明アプリケーションの上から指やタオルなどでステッカー本体が貼り付く様に押し付けこすってください。貼り付きましたら透明アプリケーションをゆっくり剥がします。

ステップ4




これで貼り付けは完了です。

大きいサイズ

あまり大きくないサイズでの貼り方でもできますが大きいサイズは貼るのが難しくなる為に手間がかかりますがこちらの貼り方をお勧めいたします。人顔や複雑な精細デザインステッカーは細かい部分がなかなか貼り付かない場合がございますので気をつけてください。

完全に乾くまでは透明アプリケーションは剥がせません。



貼り付け面のホコリ・汚れ・油分などを落としてください。市販の霧吹きに中性洗剤を1滴弱含ませてめいいっぱいに水で薄めた洗剤液をお貼りになる場所へまんべんなく吹き付けてください。(洗剤液の滴量は霧吹きの大きさにもよります。洗剤液を入れすぎますと乾かずに剥がせる期間が長くなります。)



透明アプリケーションごと剥がしたステッカー本体を左右のいずれかからスライドさせる様に貼り付けます。散布した洗剤液が乾かないうちでしたら曲がりや位置を調整できます。(ポイント・ステッカーの粘着面にも洗剤液を吹き付けておくと貼りやすいです。)



位置決めなどが完了しましたら市販のスキージーやタオルなどで上からこすり完全に散布した水分を抜き取ってください。洗剤の入れ料が多すぎますと抜き取った後もなかなか乾かない場合がございます。



完全に水分が抜き終わり、乾きましたら透明アプリケーションをゆっくり剥がしてください。

注：抜き終わっても透明アプリケーションに付いてきてしまう場合は無理に透明アプリケーションを剥がさず数時間または一日放置して完全に乾いてから剥がして下さい。

これで貼り付けは完了です。